



COMUNICADO DE RECALL

"AVISO DE RISCO"

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. (“Polaris do Brasil”) **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS RZR PRO XP, Ano/MODELO 2021, fabricados entre 16 de novembro de 2020 a 11 de março de 2021**, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar, imediatamente, uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a **“verificação e se necessário a substituição do Turbocompressor”**, sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

Modelo		Chassi
Z21R4D92HM	RZR-21,64,T,MP,DX,E28,TITANIUM	3NSR4D925MG613691
		3NSR4D929MG613693
		3NSR4D920MG613694
Z21RAC92HL	RZR-21,64,T,OPT2,E28,O.BLK	3NSRAC920MG176959
		3NSRAC927MG176960
		3NSRAC922MG176963
		3NSRAC922MG176977
		3NSRAC927MG176957
		3NSRAC929MG176958
		3NSRAC924MG176978
		3NSRAC924MG176964
		3NSRAC923MG176972
		3NSRAC929MG176961
		3NSRAC926MG176965
		3NSRAC925MG176956
3NSRAC920MG176962		



		3NSRAC920MG176976
Z21RAE92HS	RZR-21,64,E28,T,P.RED	3NSRAE927MG176873
		3NSRAE929MG176874
		3NSRAE924MG176877
		3NSRAE926MG176878

ANEXO 1
IMAGEM



GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI



Alguns Veículos possuem uma borda elevada no anel de vedação da linha de alimentação de óleo do turbocompressor, o que pode resultar em vazamento de óleo e incêndio e, conseqüentemente, **provocar ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.**

Insistimos que, até a nossa avaliação, os Veículos não sejam utilizados. A peça estará disponível nas concessionárias a **partir do dia 20/08/2021.** O tempo estimado para a reparo será de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: garantiabr@polaris.com
- Endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com