

# Polaris RZR Pro XP 4 e RZR Turbo R 4



POLARIS RZR PRO XP 4



POLARIS TURBO R 4

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") convoca os proprietários dos veículos RZR PRO XP 4 , Ano/Modelo 2021-2023 e RZR TURBO R 4 Ano/Modelo 2022-2023, fabricados entre 21 de agosto de 2020 a 26 de outubro de 2022, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar, imediatamente, uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a inspeção do tanque de combustível do veículo, sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

|  |  | CHASSIS           |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 3NSG4L92XNG386615 | 3NSG4L921NG388270 | 3NSR4D924NG626885 | 3NSR4D924NG626532 | 3NSR4D920MG622511 |
|  |  | 3NSG4L923NG387217 | 3NSG4L927NG387219 | 3NSR4D927NG626881 | 3NSR4D928MG616181 | 3NSR4D923NF593173 |
|  |  | 3NSG4L925NG379364 | 3NSG4L923NG387203 | 3NSM4U921NF350407 | 3NSR4D920NG626527 | 3NSR4D928MG622515 |
|  |  | 3NSG4L925NG387218 | 3NSR4D925MG617255 | 3NSR4D926MG622514 | 3NSR4D925MG614307 | 3NSG4L924NG380129 |
|  |  | 3NSG4L927NG387205 | 3NSR4D927MG617256 | 3NSR4U920MG616644 | 3NSM4U922NF350416 | 3NSR4D929NF345302 |
|  |  | 3NSG4L923NG387220 | 3NSR4D928MG171330 | 3NSR4D924MG177724 | 3NSR4D924MG173897 | 3NSM4U921NF348771 |
|  |  | 3NSR4D92XNF345387 | 3NSG4L921NG380749 | 3NSR4D924MG616193 | 3NSR4D928NF345341 | 3NSR4D928MG626887 |
|  |  | 3NSG4L926NG386613 | 3NSR4D928MG17346  | 3NSR4D922MG176037 | 3NSR4D929MG614309 | 3NSR4D923MG626876 |
|  |  | 3NSG4L928NG379320 | 3NSR4D928NF345288 | 3NSR4D920MG176506 | 3NSR4D922NF345299 | 3NSR4U921MG616653 |
|  |  | 3NSG4L928NG379369 | 3NSR4D924MG173902 | 3NSR4D922MG176507 | 3NSR4D92XMG626535 | 3NSR4D924MG616176 |
|  |  | 3NSG4L924NG387176 | 3NSR4U927MG616351 | 3NSR4D925MG614274 | 3NSR4D927NF345380 | 3NSR4D928MG626534 |
|  |  | 3NSG4L922NG386608 | 3NSR4U925MG616347 | 3NSR4D920NF345351 | 3NSR4D925NF345300 | 3NSR4D929MG173894 |
|  |  | 3NSG4L926NG375112 | 3NSR4U926MG616342 | 3NSR4D921MG617253 | 3NSR4D929MG614312 | 3NSR4D923NF345389 |
|  |  | 3NSG4L920NG386607 | 3NSR4U929MG616349 | 3NSR4D92XMG612990 | 3NSM4U925NF348773 | 3NSR4D924MG176508 |
|  |  | 3NSR4D92XNF592134 | 3NSR4U921MG616345 | 3NSR4D928NF345307 | 3NSR4D92XMG614268 | 3NSR4D92XMG626891 |
|  |  | 3NSG4L924NG386609 | 3NSR4D927MG173893 | 3NSR4D929MG613693 | 3NSR4D923NF593190 | 3NSR4D926MG626872 |
|  |  | 3NSG4L928NG387181 | 3NSR4U92XMG616344 | 3NSR4D926MG614316 | 3NSR4D92XMG622533 | 3NSR4D92XMG614318 |
|  |  | 3NSR4D92XNG628897 | 3NSR4U929MG616643 | 3NSR4D929MG614276 | 3NSR4D92XMG616179 | 3NSR4U924MG616646 |
|  |  | 3NSG4L923NG387198 | 3NSM4U924NF350420 | 3NSR4D922NG626884 | 3NSR4D928MG614320 | 3NSR4D925MG613691 |
|  |  | 3NSR4D92XNG626874 | 3NSM4U928NF350419 | 3NSR4D921MG173906 | 3NSR4D927MG614311 | 3NSR4D926NF345306 |
|  |  | 3NSG4L925NG387199 | 3NSR4D920NF345317 | 3NSR4D922MG617343 | 3NSR4D924MG624679 | 3NSR4D92XMG616346 |
|  |  | 3NSG4L922NG379366 | 3NSR4D920MG173900 | 3NSR4D925NG626880 | 3NSR4D928MG617251 | 3NSR4D927MG614308 |
|  |  | 3NSG4L922NG387189 | 3NSM4U924NF350417 | 3NSR4D924MG624682 | 3NSG4L928NG380750 | 3NSR4D92XMG614286 |
|  |  | 3NSG4L926NG379371 | 3NSR4D92XMG614321 | 3NSR4D921MG614269 | 3NSR4D921MG614319 | 3NSR4D929MG176035 |
|  |  | 3NSG4L923NG386616 | 3NSR4D920MG176036 | 3NSG4L923NG380123 | 3NSR4D926MG626886 | 3NSR4D92XMG626877 |
|  |  | 3NSG4L922NG387208 | 3NSR4D920NF592126 | 3NSR4D922NG626898 | 3NSR4D92XMG616182 | 3NSR4D925NF345295 |
|  |  | 3NSR4D928NF593251 | 3NSR4D922MG62509  | 3NSG4L926NG380097 | 3NSR4D922MG173901 | 3NSR4D92XMG614299 |
|  |  | 3NSG4L924NG386612 | 3NSR4D929MG626882 | 3NSR4U922MG616645 | 3NSG4L928NG380117 | 3NSR4D925MG173892 |
|  |  | 3NSR4D924NG345305 | 3NSR4D922MG616189 | 3NSR4D920NG626530 | 3NSR4D927MG176034 | 3NSR4D929MG626526 |
|  |  | 3NSG4L924NG376159 | 3NSR4D924NG626899 | 3NSR4D926NG628525 | 3NSR4D929MG615671 | 3NSR4D925MG626524 |
|  |  | 3NSG4L92XNG379860 | 3NSR4D922MG626531 | 3NSR4D929MG626879 | 3NSR4D920MG615672 | 3NSR4D920MG618703 |
|  |  | 3NSG4L921NG387197 | 3NSR4D921NF345391 | 3NSR4D926MG617345 | 3NSR4D926NF345290 | 3NSR4D929MG616190 |
|  |  | 3NSG4L920NG387174 | 3NSR4U926MG616647 | 3NSR4D929MG622510 | 3NSR4D926MG616180 | 3NSR4D928MG615676 |
|  |  | 3NSG4L929NG386606 | 3NSR4D926NF345287 | 3NSR4U922MG616340 | 3NSR4D922NF345318 | 3NSR4D920MG173895 |
|  |  | 3NSR4D92XNF345390 | 3NSG4L926NG379855 | 3NSR4U925MG616350 | 3NSR4D928NF345386 | 3NSR4D924MG175262 |
|  |  | 3NSG4L92XNG387196 | 3NSR4D920MG614313 | 3NSR4D926MG616177 | 3NSR4D923MG614273 | 3NSR4D92XMG173905 |
|  |  | 3NSG4L925NG387221 | 3NSM4U92XNF348767 | 3NSR4D921MG612991 | 3NSR4D92XMG614271 | 3NSR4D920MG613694 |
|  |  | 3NSG4L928NG386614 | 3NSR4U922MG616659 | 3NSR4D926MG173898 | 3NSR4D928MG614267 | 3NSR4D92XNF345289 |
|  |  | 3NSG4L926NG380763 | 3NSG4L92XNG380099 | 3NSR4D924MG614301 | 3NSR4D926NF345385 | 3NSG4L922NG380131 |
|  |  | 3NSG4L923NG386164 | 3NSR4U924MG616341 | 3NSR4D922MG173896 | 3NSR4D922MG617326 | 3NSR4D928MG173904 |
|  |  | 3NSG4L925NG386618 | 3NSR4D928MG616178 | 3NSR4D921NG626892 | 3NSR4D927MG613692 | 3NSR4D921MG629114 |
|  |  | 3NSG4L927NG383090 | 3NSR4D92XMG615677 | 3NSR4D924MG615674 | 3NSG4L92XNG380118 | 3NSR4D927MG629165 |
|  |  | 3NSG4L927NG386619 | 3NSR4U927MG616348 | 3NSR4D923MG176497 | 3NSG4L928NG379372 | 3NSR4D921MG629159 |
|  |  | 3NSG4L922NG386611 | 3NSR4D925NF593191 | 3NSG4L922NG380128 | 3NSR4D920MG617342 | 3NSR4D927NF593192 |
|  |  | 3NSG4L926NG379368 | 3NSR4D921MG614305 | 3NSR4D922MG624681 | 3NSR4D926MG176509 | 3NSR4D929MG629216 |
|  |  | 3NSG4L929NG387190 | 3NSR4D92XMG617252 | 3NSR4D921NG626875 | 3NSR4D928MG614270 | 3NSR4D926NF592602 |
|  |  | 3NSG4L927NG387222 | 3NSG4L92XNG380748 | 3NSR4D923MG622518 | 3NSR4D92XMG622516 | 3NSR4D921MG629162 |
|  |  | 3NSM4U920NF350415 | 3NSR4D928NF345291 | 3NSR4D926MG615675 | 3NSR4U928MG616648 | 3NSR4D924MG629107 |
|  |  | 3NSG4L92XNG387201 | 3NSR4D927NG626878 | 3NSR4D927NF593175 | 3NSG4L92XNG380751 | 3NSR4D92XMG629158 |

Alguns veículos podem apresentar vazamento de combustível na junta de vedação entre o tanque e bomba de combustível, o que pode resultar em incêndio e, conseqüentemente, provocar ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

Insistimos que, até a nossa avaliação e reparo, os veículos não sejam utilizados. As verificações e reparos são gratuitos e o tempo estimado é de 1 hora. As peças para reparo ainda não estão disponíveis, sendo certo que a Polaris do Brasil informará tão tais peças estejam disponíveis.

**Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:**

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00

- E-mail: [garantiabr@polaris.com](mailto:garantiabr@polaris.com)

- Endereço eletrônico: [www.polarisdobrasil.com](http://www.polarisdobrasil.com)