

Polaris Phoenix 200 Ano/Modelo 2011-2014

POLARIS

PHOENIX 200



GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS PHOENIX 200, ANO/MODELO 2011 A 2014, FABRICADOS ENTRE 31 DE AGOSTO DE 2010 E 12 DE MAIO DE 2014, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar, imediatamente, uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a "verificação e se necessário a substituição do suporte de controle de velocidade do acelerador", sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

Chassis indicados abaixo:

LINHA/MODELO	CHASSIS
Polaris Phoenix 200 Ano Modelo 2011-2014	RF3PB20A5BT000329
	RF3PB20A4BT000371
	RF3PB20A5BT000296
	RF3PB20A6BT000307
	RF3PB20A3BT000300
	RF3PB20A7BT000302
	RF3PB20AXB000309
	RF3PB20A2CT002542
	RF3PB20A3CT002601
	RF3PB20AXDT002886
	RF3PB20A9DT003494
	RF3PB20A5DT003251
	RF3PB20A7DT002912
	RF3PB20A1DT003487
	RF3PB20A7DT003512
	RF3PB20A1DT003389
	RF3PB20AXET005191
	RF3PB20A7ET005021
	RF3PB20A5ET005695
	RF3PB20A8ET005304
	RF3PB20AXET005708
	RF3PB20A7ET005035
	RF3PB20A9ET005022
RF3PB20A1ET005208	
RF3PB20A3ET005338	
RF3PB20A8ET005206	

Alguns Veículos possuem um suporte de controle de velocidade do acelerador que, quando pressionado com força excessiva, pode resultar em uma condição de acelerador preso e, conseqüentemente, provocar acidentes e ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

Insistimos que, até a nossa avaliação, os veículos não sejam utilizados. A peça estará disponível nas concessionárias a partir do dia 10/11/2021. O tempo estimado para a reparo será de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: garantiabr@polaris.com
- Endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com