



COMUNICADO DE RECALL

"AVISO DE RISCO"

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS RANGER 1000 ano/modelo 2020-2021, fabricados entre 17 de Outubro de 2019 a 09 de Outubro de 2020**, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a **"Instalação do suporte do Duto da Embreagem"**, sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

Modelo		Chassi
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA994MN233960
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA999LN230826
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA998LN230834
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA99XLN230818
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA991LN226074
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA994LN945013
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA998MN233962
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA997LN944521
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA997MN233967
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA990LN230830
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA996LN227186
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA990MN233969
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA998LN230820
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA993MN233965
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA996MN233961
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA992LN230828
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA996LN230833
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA992LN944121
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA991LN230822
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA997MN233970
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA997LN944020
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA995LN230824
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA993LN946640
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA998LN228081



R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA99XLN230821
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA998LN226072
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA990LN230827
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA996MN233958
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA992LN945995
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA996LN945997
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA997LN230825
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA99XMN233963
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA999LN944018
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA994LN230829
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA991LN230819
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA991MN233964
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA992LN230831
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA994LN230832
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA995MN233966
R20TAA99A1	RGR-20,1K,FS,SGREEN	3NSTAA998LN230817
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA998MN233959
R21TAA99A1	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA990MN234393
R21TAA99A2	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA995MN234390
R21TAA99A3	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA996LN230816
R21TAA99A4	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA997MN234391
R21TAA99A5	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAA999MN234392
R21TAA99A6	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE99XMN234716
R21TAA99A7	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE990MN234725
R21TAA99A8	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE992MN234726
R21TAA99A9	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE994MN234727
R21TAA99A10	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE994MN234730
R21TAA99A11	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE996MN234728
R21TAA99A12	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE998MN234729
R21TAA99A13	RGR-21,1K,SGREEN	3NSTAE999MN233315



RANGER 1000



NÚMERO DO CHASSI

Alguns Veículos, podem sofrer danos na linha de combustível em caso de ruptura ou falha da correia de transmissão e, conseqüentemente, causar vazamento de combustível, o que pode resultar em incêndio. e provocar ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.



O Suporte do Duto da Embreagem estará disponível nas concessionárias a **partir do dia 18/01/2021**. O tempo estimado para a reparo será de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: garantiabr@polaris.com
- Endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com