



COMUNICADO DE RECALL

"AVISO DE RISCO"

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS RZR PRO XP e RZR PRO XP 4, ano/modelo 2020, fabricados entre 08 de julho de 2019 a 13 de fevereiro de 2020**, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a "**Inspeção e se necessário o reparo da Embreagem Primária**", sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

Modelo		Chassi
Z20RAD92LC	RZR-20,64,T,DX,LTN,WH.LTNGT	3NSRAD922LG820918
Z20R4C92LE	RZR-20,64,T,MP,LTN,ORG.MAD	3NSR4C921LG164602
		3NSR4C923LG164603
Z20R4D92AC	RZR-20,64,T,MP,DX,WH.LTNG	3NSR4D921LG826538
		3NSR4D926LG161605
		3NSR4D920LG822044
		3NSR4D921LG823803
		3NSR4D922LG821610
		3NSR4D923LG824399
		3NSR4D925LG825960
		3NSR4D926LG822047
		3NSR4D926LG824400
		3NSR4D927LG822042
		3NSR4D929LG822043
Z20RAB92HR	RZR-20,64,T,OPT1,E28,I.RED	3NSR4D92XLG826537
		3NSRAB921LG825774
		3NSRAB920LG825765



		3NSRAB922LG820213
		3NSRAB924LG825770
		3NSRAB925LG822313
		3NSRAB926LG825771
		3NSRAB927LG822314
		3NSRAB927LG825763
		3NSRAB928LG825772
		3NSRAB92XLG825773
		3NSRAB926LG825768
Z20RAB92LR	RZR-20,64,T,OPT1,LTN,I.RED	3NSRAB923LG820205
		3NSRAB926LG822319
		3NSRAB920LG820209
		3NSRAB920LG820212
		3NSRAB920LG822316
		3NSRAB921LG825760
		3NSRAB922LG822317
		3NSRAB922LG825766
		3NSRAB924LG820214
		3NSRAB924LG822318
		3NSRAB924LG825767
		3NSRAB925LG820206
		3NSRAB927LG820207
		3NSRAB928LG825769
		3NSRAB929LG819110
		3NSRAB929LG820208
		3NSRAB929LG820211
		3NSRAB929LG822315



		3NSRAB929LG825764
		3NSRAB927LG820210
Z20RAD92AC	RZR-20,64,T,DX,WH.LTNGT	3NSRAD923LG815078
		3NSRAD927LG818842
		3NSRAD928LG818865
		3NSRAD929LG820804
		3NSRAD92XLG823467
		3NSRAD92XLG827308
Z20RAD92AK	RZR-20,64,T,DX,CR BLK	3NSRAD921LG166817
		3NSRAD921LG166820
		3NSRAD921LG168485
		3NSRAD921LG171936
		3NSRAD923LG166818
		3NSRAD924LG171929
		3NSRAD925LG166819
		3NSRAD925LG166822
		3NSRAD926LG166831
		3NSRAD927LG171911
		3NSRAD928LG166832
		3NSRAD92XLG166816
		3NSRAD92XLG171935
3NSRAD922LG166793		
Z20RAD92H C	RZR-20,64,T,DX,E28,WH.LTNGT	3NSRAD922LG166826
		3NSRAD924LG166830
		3NSRAD920LG160376
		3NSRAD920LG162659
		3NSRAD922LG160380



	3NSRAD922LG825780
	3NSRAD923LG162655
	3NSRAD923LG820927
	3NSRAD923LG820930
	3NSRAD924LG160378
	3NSRAD924LG160381
	3NSRAD924LG822301
	3NSRAD925LG160373
	3NSRAD925LG162656
	3NSRAD925LG816992
	3NSRAD926LG160379
	3NSRAD926LG160382
	3NSRAD926LG825779
	3NSRAD927LG160374
	3NSRAD927LG162657
	3NSRAD927LG162660
	3NSRAD927LG816993
	3NSRAD927LG820929
	3NSRAD927LG823734
	3NSRAD928LG160383
	3NSRAD929LG160375
	3NSRAD929LG162658
	3NSRAD929LG825775
	3NSRAD92XLG160384
	3NSRAD92XLG825784
	3NSRAD922LG160377
	3NSRAD924LG825781



		3NSRAD929LG823735
		3NSRAD926LG823708
		3NSRAD929LG820916
Z20RAD92LC	RZR-20,64,T,DX,LTN,WH.LTNGT	3NSRAD920LG820223
		3NSRAD920LG820917
		3NSRAD920LG820920
		3NSRAD920LG822294
		3NSRAD920LG823705
		3NSRAD920LG825776
		3NSRAD921LG820215
		3NSRAD921LG820926
		3NSRAD921LG822305
		3NSRAD922LG162663
		3NSRAD922LG820224
		3NSRAD922LG820921
		3NSRAD922LG822295
		3NSRAD922LG822300
		3NSRAD922LG823706
		3NSRAD922LG825777
		3NSRAD923LG820216
		3NSRAD923LG820913
		3NSRAD923LG822306
		3NSRAD923LG823701
		3NSRAD924LG820919
		3NSRAD924LG820922
		3NSRAD924LG822296
		3NSRAD924LG823707



	3NSRAD924LG825778
	3NSRAD925LG820217
	3NSRAD925LG820220
	3NSRAD925LG820914
	3NSRAD925LG820928
	3NSRAD925LG820931
	3NSRAD925LG822291
	3NSRAD925LG822307
	3NSRAD925LG822310
	3NSRAD925LG823702
	3NSRAD926LG820923
	3NSRAD926LG822297
	3NSRAD926LG822302
	3NSRAD926LG825782
	3NSRAD927LG820218
	3NSRAD927LG820221
	3NSRAD927LG820915
	3NSRAD927LG822292
	3NSRAD927LG822308
	3NSRAD927LG822311
	3NSRAD927LG823703
	3NSRAD928LG819112
	3NSRAD928LG820924
	3NSRAD928LG822298
	3NSRAD928LG822303
	3NSRAD929LG820219
	3NSRAD929LG820222



		3NSRAD929LG822293
		3NSRAD929LG822309
		3NSRAD929LG823704
		3NSRAD92XLG819113
		3NSRAD92XLG820925
		3NSRAD92XLG822299
		3NSRAD92XLG822304
		3NSRAD928LG825783
Z20RAE92LT	RZR-20,64,T,LTN,BLK/L.S.	3NSRAE921LG162577
		3NSRAE921LG162580
		3NSRAE922LG954690
		3NSRAE923LG162578
		3NSRAE925LG162579
		3NSRAE926LG826338
		3NSRAE928LG162575
		3NSRAE928LG826339
		3NSRAE92XLG162576



RZR PRO XP



NÚMERO DO CHASSI

RZR PRO XP 4



NÚMERO DO CHASSI



Alguns Veículos, quando submetidos a condições de carga elevada em baixa velocidade, podem apresentar risco de falha da embreagem primária e, conseqüentemente, causar a ejeção de detritos e/ou componentes da embreagem, e provocar ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

A inspeção e eventual reparação da Embreagem Primária estará disponível nas concessionárias a **partir do dia 25/11/2020**. O tempo estimado para a verificação será de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: garantiabr@polaris.com
- Endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com