

Polaris RZR XP 1000 e RZR XP 1000 4



POLARIS RZR XP 1000



POLARIS RZR XP 1000 4

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. (“Polaris do Brasil”) RZR XP 1000 e XP 1000 4, ano/modelo 2023-2024, fabricados entre 07 de fevereiro de 2023 a 02 de julho de 2023, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar, imediatamente, uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para a inspeção e se necessário a substituição da linha de freio, sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

VEÍCULOS	CHASSI	MODELO	
POLARIS RZR XP 1000 POLARIS RZR XP 1000 4 ANO/MODELO 2023-2024	3NSNEF99XRF297125	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF992RF297121	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF993RF297130	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF994RF297122	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF994RF297136	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF990RF296159	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF990RF297120	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF991RF297126	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF996RF291340	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF997RF297132	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF998RF296152	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF998RF297124	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF999RF296161	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNME992RF296242	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNME996RF294848	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNME996RF296244	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNMF990RF293779	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNMF992RF291385	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF993RF293775	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNMF997RF295027	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF998RF295022	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF998RF295490	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF999RF295000	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF99XRF291325	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF994RF294706	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF996RF291323	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF996RF296165	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNME990RF294540	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNME994RF294539	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNME995RF293738	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNME997RF294258	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNME997RF294552	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNMF99XRF296351	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNMF990RF297363	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNMF991RF295508	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF993RF295509	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF995RF292661	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF996RF295486	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF999RF295028	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF999RF297359	Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF995RF294729	Z24NMF99AM	RZR-24,XP1K4,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNEF993RF297127	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNME995RF294257	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNME996RF294543	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNMF99XRF295510	Z24NMF99AR	RZR-24,XP1K4,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNMF996RF296346	Z24NMF99AM	RZR-24,XP1K4,ULT,T,ONX BK/TTM
	3NSNME992RF294846	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG
	3NSNEF995RF297131	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF996RF297123	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
	3NSNEF995RF297128	Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED
3NSNMF99XRF295507	Z24NMF99AR	RZR-24,XP1K4,ULT,T,RC,INDY RED	
3NSNME995RF293710	Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG	
3NSNEF997RF297129	Z24NMF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED	
3NSNMF995RF297360	Z24NMF99AM	RZR-24,XP1K4,ULT,T,ONX BK/TTM	
3NSNEF99XRF292247	Z24NMF99AM	RZR-24,XP1K4,ULT,T,ONX BK/TTM	

A linha de freio dianteira de alguns veículos pode ter sido posicionada incorretamente acima do raspador da roda e, conseqüentemente, entrar em contato com a roda durante a operação do veículo , causando ferimentos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

Insistimos que, até a nossa avaliação, os veículos não sejam utilizados. **As verificações e reparos são gratuitos** e o tempo estimado é de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3115-9344 ou (19) 3115-6262, das 8h00 às 18h00
- E-mail: garantiabr@polaris.com
- Endereço eletrônico: www.polarisdobrasil.com