

# Aviso de Risco - Polaris RZR XP 1000 e RZR XP 1000 4



**POLARIS RZR XP 1000**



**POLARIS RZR XP 1000 4**

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. ("Polaris do Brasil") convoca os proprietários dos veículos RZR XP 1000 e XP 1000 4, ano/modelo 2024-2025, fabricados entre 07 de fevereiro de 2023 a 07 de Junho de 2024, com os modelos e números de chassi relacionados abaixo, a agendar, imediatamente, uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris do Brasil para instalação da tampa da bateria, sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que o reparo seja realizado.

MODELO		CHASSIS						
Z24NEC99AM	RZR-24,XP1K,PRM,ONX BK/TTM	3NSNEC990RF297911	3NSNEC994RF298687	3NSNEC999RF297907	3NSNEC990RF298685	3NSNEC993RF297899		
		3NSNEC990RF298671	3NSNEC996RF297900	3NSNEC999RF297910	3NSNEC991RF297903	3NSNEC995RF297905		
		3NSNEC992RF297912	3NSNEC997RF297906	3NSNEC999RF297902	3NSNEC991RF297917	3NSNEC996RF297914		
		3NSNEC993RF297904	3NSNEC998RF297901	3NSNEC999RF297916	3NSNEC991RF298694	3NSNEC997RF298697		
		3NSNEC994RF297913	3NSNEC998RF298675	3NSNEC990RF297908	3NSNEC992RF297909			
Z24NEF99AM	RZR-24,XP1K,ULT,T,ONX BK/TTM	3NSNEF990RF294718	3NSNEF996RF294724	3NSNEF999RF296153	3NSNEF992RF299113	3NSNEF997RF299124		
		3NSNEF990RF302140	3NSNEF996RF296165	3NSNEF999RF299117	3NSNEF993RF296155	3NSNEF998RF296152		
		3NSNEF991RF300185	3NSNEF997RF294733	3NSNEF999RF300184	3NSNEF993RF299122	3NSNEF998RF299116		
		3NSNEF993RF294728	3NSNEF998RF294708	3NSNEF990RF294721	3NSNEF993RF299380	3NSNEF998RF300183		
		3NSNEF993RF299119	3NSNEF998RF294711	3NSNEF990RF296159	3NSNEF993RF300186	3NSNEF999RF296161		
		3NSNEF994RF294706	3NSNEF998RF294725	3NSNEF990RF299174	3NSNEF995RF296156	3NSNEF999RF300189		
		3NSNEF994RF294723	3NSNEF999RF293454	3NSNEF991RF296154	3NSNEF995RF299378	3NSNEF999RF291325		
		3NSNEF994RF296150	3NSNEF999RF294717	3NSNEF991RF299118	3NSNEF995RF300187	3NSNEF999RF299120		
		3NSNEF995RF294729	3NSNEF999RF294720	3NSNEF991RF299121	3NSNEF996RF300148			
		3NSNEF996RF291323	3NSNEF999RF296158	3NSNEF991RF300204	3NSNEF997RF296157			
		3NSNEF996RF294707	3NSNEF999RF292247	3NSNEF992RF298849	3NSNEF997RF296160			
		Z24NEF99AR	RZR-24,XP1K,ULT,T,RC,INDY RED	3NSNEF990RF298882	3NSNEF995RF297694	3NSNEF990RF299532	3NSNEF996RF299549	3NSNEF999RF299531
				3NSNEF992RF297121	3NSNEF996RF297123	3NSNEF991RF297126	3NSNEF996RF299552	3NSNEF999RF300371
3NSNEF992RF297135	3NSNEF996RF297140			3NSNEF991RF297689	3NSNEF996RF300408	3NSNEF999RF297125		
3NSNEF992RF299550	3NSNEF996RF297686			3NSNEF991RF297692	3NSNEF997RF297132	3NSNEF999RF297688		
3NSNEF993RF297127	3NSNEF997RF297129			3NSNEF991RF299555	3NSNEF997RF299530	3NSNEF999RF297691		
3NSNEF993RF297130	3NSNEF997RF297695			3NSNEF992RF298902	3NSNEF998RF297124	3NSNEF999RF299537		
3NSNEF993RF297693	3NSNEF997RF298880			3NSNEF994RF297119	3NSNEF998RF297138	3NSNEF999RF299554		
3NSNEF993RF298875	3NSNEF998RF297690			3NSNEF994RF297136	3NSNEF998RF297687			
3NSNEF994RF297122	3NSNEF998RF299956			3NSNEF994RF299534	3NSNEF998RF299553			
3NSNEF995RF297128	3NSNEF990RF297120			3NSNEF996RF291340	3NSNEF999RF297696			
3NSNEF995RF297131	3NSNEF990RF299529			3NSNEF996RF298515	3NSNEF999RF298881			
Z24NME99A2	RZR-24,XP1K4,MIC,WHT LTNG			3NSNME990RF294540	3NSNME992RF294846	3NSNME995RF294257	3NSNME992RF296242	3NSNME997RF294258
				3NSNME990RF296241	3NSNME994RF294847	3NSNME995RF294543	3NSNME994RF294539	3NSNME997RF294552
		3NSNME991RF294255	3NSNME995RF293710	3NSNME996RF296244	3NSNME994RF296243			
		3NSNME992RF294538	3NSNME995RF293738	3NSNME998RF294253	3NSNME996RF294848			
Z24NMF99AM	RZR-24,XP1K4,ULT,T,ONX BK/TTM	3NSNMF990RF293779	3NSNMF993RF293775	3NSNMF995RF300306	3NSNMF999RF294624	3NSNMF999RF296351		
		3NSNMF990RF298223	3NSNMF993RF294991	3NSNMF996RF296346	3NSNMF999RF294994	3NSNMF999RF299606		
		3NSNMF990RF299601	3NSNMF993RF295400	3NSNMF996RF299604	3NSNMF999RF295000	3NSNMF999RF300320		
		3NSNMF991RF294634	3NSNMF993RF300319	3NSNMF997RF293780	3NSNMF999RF295403	3NSNMF990RF295404		
		3NSNMF991RF296349	3NSNMF994RF300314	3NSNMF997RF294993	3NSNMF999RF296356	3NSNMF990RF297363		
		3NSNMF991RF296571	3NSNMF995RF294992	3NSNMF997RF299787	3NSNMF999RF297359	3NSNMF990RF300309		
		3NSNMF991RF299607	3NSNMF995RF295401	3NSNMF998RF293772	3NSNMF999RF299600	3NSNMF991RF300321		
		3NSNMF991RF300318	3NSNMF995RF296354	3NSNMF998RF296347	3NSNMF999RF293773	3NSNMF992RF300313		
		3NSNMF992RF294996	3NSNMF995RF297360	3NSNMF998RF299605	3NSNMF999RF296348	3NSNMF999RF300317		
Z24NMF99AR	RZR-24,XP1K4,ULT,T,RC,INDY RED	3NSNMF990RF293801	3NSNMF993RF295509	3NSNMF995RF295494	3NSNMF998RF295084	3NSNMF999RF297841		
		3NSNMF990RF294642	3NSNMF993RF295994	3NSNMF995RF299643	3NSNMF998RF295490	3NSNMF991RF299641		
		3NSNMF990RF295080	3NSNMF993RF297843	3NSNMF996RF295083	3NSNMF998RF300123	3NSNMF992RF291385		
		3NSNMF990RF300147	3NSNMF993RF300143	3NSNMF996RF295486	3NSNMF999RF295028	3NSNMF995RF299836		
		3NSNMF991RF295492	3NSNMF994RF295020	3NSNMF996RF299067	3NSNMF999RF299645	3NSNMF997RF300145		
		3NSNMF991RF295508	3NSNMF994RF300572	3NSNMF997RF295027	3NSNMF999RF299841	3NSNMF998RF295487		
		3NSNMF991RF300142	3NSNMF995RF292658	3NSNMF997RF299644	3NSNMF999RF300146	3NSNMF999RF299063		
		3NSNMF992RF299065	3NSNMF995RF292661	3NSNMF997RF300548	3NSNMF999RF295488	3NSNMF999RF300141		
		3NSNMF992RF300571	3NSNMF995RF295026	3NSNMF998RF293805	3NSNMF999RF295507			
		3NSNMF993RF295025	3NSNMF995RF295088	3NSNMF998RF295022	3NSNMF999RF295510			

A tampa vermelha do terminal da bateria dos veículos pode ser danificada se o assento não estiver montado corretamente. Se um polo exposto entrar em contato com qualquer equipamento condutor, como a base do assento, componentes metálicos do cinto de segurança ou ferramentas, pode ocorrer um curto-circuito, representando risco de incêndio, causando ferimentos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros. Para resolver essa preocupação, a Polaris desenvolveu um procedimento para instalar uma tampa de bateria nas unidades afetadas.

Insistimos que, até a nossa avaliação, os Veículos não sejam utilizados. As verificações e reparos são gratuitos e o tempo estimado é de 1 hora.

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes canais:

- Telefones: (19) 3825-8869 ou (19) 3825-8881, das 8h00 às 18h00
- E-mail: [garantiabr@polaris.com](mailto:garantiabr@polaris.com)
- Endereço eletrônico: [www.polarisdobrasil.com](http://www.polarisdobrasil.com)